

54/19

Министерство науки и технической политики  
Российской Федерации

Новгородский политехнический институт

Кафедра „Проектирование и технологии радиоаппаратуры”

## ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЭС

Методические указания по курсовому проектированию  
для специальности 23.03  
„Конструирование и технологии производства РЭС”

Новгород  
1993

Технология и автоматизация производства РЭС: Метод. указ.  
/Сост. Т. Н. Гутман; НПИ. Новгород, 1993. - 45 с.

© Новгородский политехнический институт, 1993

Изложенное содержание курсового проекта по дисциплине „Технология и автоматизация производства РЭС”, рассмотрено решение основных задач технологической подготовки производства, типы как производственных технологических процессов, оснастки, технологических планировок, отработана конструкция машин на технологичность.

Методические указания предназначены для студентов специальности 23.03 диспансер и лекционной форм обучения.

Глава 10 написана Леонтьевым С.Б.

Руководитель проекта профессор кафедры радиотехники  
и радиоэлектроники НПИ  
Табл. 4, библиография, — 6 изм.

Руководители : Васильев В. И.  
канд. техн. наук Колиногоров А. В.

Одобрено на заседании кафедры ПТР  
Протокол № 1 от 14 февраля 1993 г.

Фак. кафедрой ПТР И. И. Бочаров

## ВВЕДЕНИЕ

Непрерывное развитие радиоэлектроники, усложнение радиоэлектронных средств (РЭС), высокие требования к качеству ставят сложные задачи перед производством. Технологичность, долговечность, надежность и экономичность РЭС в первую очередь обеспечиваются достижимыми уровнями технологии, организации и культуры производства.

Рациональная организация производственного процесса невозможна без проведения типовой технологической подготовки производства (ТПП), которая должна обеспечить полную технологическую готовность предприятия к производству изделий высшей категории качества в соответствии с заданными технико-экономическими показателями, устанавливаемыми высокий технический уровень и минимальные трудовые и материальные затраты. При этом решают следующие задачи: отработка конструкции изделия на технологичность, разработка технологических приемов (ТП), разработка материальных и трудовых нормативов, обеспечение производства средствами технологического оснащения и пр.

Современная ТПП сложных радиоэлектронных изделий должна быть автоматизированной и рассматривается как органическая составная часть САПР — единой системы автоматизации проектирования конструкторов и технологических разработок.

ТПП РЭС базируется на единой системе технологической подготовки производства. Стандарты ЕСТПП устанавливают общие правила организации и поддерживания процесса управления производством, предусматривают широкое применение прогрессивных ТП, стандартной технологической оснастки и оборудования, средств автоматизации производственных процессов и инженерно-технических работ.

Для получения студентами практических навыков решения задач ТПП программной дисциплины "Технология и автоматизация производства РЭС" предусмотрено выполнение курсового проекта.

Целью курсового проекта является:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний и применения этих знаний в решении производственно-технологических задач в соответствии с темой курсового проекта;
- развитие навыков видения самостоятельной конструкторско-технологической работы;
- подготовка студентов к выполнению дипломного проекта.

Объектами проектирования являются единичный или типовой ТП сборка, монтажа, контроля и регулировки РЭС, технологическая оснастка, программы технологических САПР:

- Программный перечень для курсовых проектов:
- 1) Проектирование ТП сборки и монтажа РЭС;
- 2) Проектирование ТП контроля и регулировки РЭС;
- 3) Проектирование ТП сборки кабельно-жгутовых изделий;
- 4) Автоматизация подготовки ИЗТ к монтажу;
- 5) Автоматизация ТП сборки ЭМИ;
- 6) Разработка типовых ТП сборки и монтажа РЭС;
- 7) Разработка средств технологического оснащения;
- 8) Проектирование ТП сборки и монтажа с применением САПР.

Темой курсового проекта может быть часть работы, выполняемая студентом по научно-исследовательской деятельности технологической направленности.

Курсовой проект студента на дипломной форме обучения выполняется в 9 семестре в период производственной практики. Объем курсового проекта 40 часов. Для консультаций по курсовому проекту могут привлекаться специалисты базовых предприятий. Студенты дипломной формы обучения выполняют курсовой проект в 11 семестре. Исходная информация для разработки ТП согласно Р 50-54-93-88.

- Конструкторская документация на изделия;
- Объем выпуска изделий;
- Технологические классификаторы изделий и деталей;
- Номенклатура и мораторийные значения показателей технологичности;
- Типы ТП.

Исходными данными для курсового проекта может быть комплекс конструкторской документации, разработанный студентом в курсовом проекте по дисциплине „Конструирование РЭС“.

Настоящие методические указания определяют состав курсового проекта, основные вопросы, подлежащие разработке, содержание пояснительной записки, требования к оформлению документов.

Указания могут быть полезны при выполнении дополнительных проектов.

## I. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

При выполнении проекта следует ориентироваться на методы проектирования и оформления документов, принятые на базовых предприятиях в соответствии с действующими стандартами.

В состав проекта и объеме проекта входят следующие документы:

1) Ведомость курсового проекта (ВП);

2) Пояснительная записка (ПЗ);

3) Задание на проектирование (ЗН);

4) Комплект технологических документов на ТП сборки и монтажа изделия; контроля и регулировки;

5) Комплект технологических документов на ТП сборки и монтажа печатного узла, жгута и т.д.;

6) Графические документы: сборочный чертёж технологической оснастки, технологическая инструкция и пр. согласно ТЗ. В зависимости от темы проекта его состав может изменяться. ТЗ на курсовое проектирование выдаёт руководитель проекта.

В ТЗ указываются вопросы, подлежащие разработке, а также перечень обязательных технологических и графических документов. Решение о разработке других видов документов принимает проектировщик в соответствии с разделом 6. Порядок решения задач, указанных в ТЗ приведён в разделах 2 – 6.

ТЗ оформляется в соответствии с ГОСТ 2.103-79 и разделом 9 настоящих указаний. Технические документы должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД.

## 1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Обеспечение технологичности конструкции изделия — одно из важнейших функций технологической подготовки производства, которая включает в себе:

- 1) отнесение технологических требований к проектно-техническому заданию;
- 2) обеспечение технологичности конструкции изделия при его производстве;
- 3) проведение технологического контроля конструкторской документации;
- 4) определение показателей технологичности конструкции изделия;
- 5) оценку уровня технологичности конструкции изделия;
- 6) внесение необходимых изменений в конструкцию изделия и документацию.

Технологические требования к ЕСКД и их составным частям изложены в нормативных документах:

ОСТ 4.091.070-79 ОСТПП. Детали из сплавов цветных металлов, полученные литьем под давлением. Требования технологические к конструкциям.

ОСТ 4.091.071-80 ОСТПП. Детали, обрабатываемые резанием. Требования технологические к конструкциям.

ОСТ 4.091.102-78 ОСТПП. Детали, изготовленные формообразование из полимерных материалов. Требования технологические к конструкциям.

ОСТ 4.091.121-79 ОСТПП. Детали, изготовленные волевой штамповкой. Требования технологические к конструкциям.

РД 4.091.124-89 ОСТПП. Требования технологические к конструкциям печатных узлов для автоматизированной сборки.

ОСТ 4.091.160-89 ОСТПП. Катушки электродиодных схем. Требования к конструкции для автоматизированного производства.

Технологический контроль конструкторской документации проводят по ГОСТ 14.306-75.

Определение показателей и оценку уровня технологичности конструкции изделия рекомендуется проводить по ОСТ 107.13.2014-88.

Значения частных показателей технологичности представляются в следующем порядке:

1) проводится анализ технических решений изделий (составной частей) и формирование технологического кода по классификациям:

РД 107.7.3001-86 — для изделий (составных частей), полученных гравированием электромеханического монтажа;

РД 107.7.3002-86 — для изделий (составных частей), полученных гравированием механической сборки;

РД 107.7.3003-86 — для деталей;

2) определяются значения частных показателей технологичности изделия (составных частей) как нормирование значений, соответствующих технологическому коду по ОСТ 107.13.2014-88.

Оценка технологичности изделия проходится по комплексному показателю, фактическое значение которого рассчитывается по формуле

$$K_{\text{факт}} = \prod_{i=1}^n K_i,$$

тип	$K_{\text{факт}}$	— фактическое значение комплексного показателя технологичности изделия;
	$K_i$	— значение i-го частного показателя технологичности изделия;
	$n$	— количество частных показателей технологичности.

Результат количественной оценки технологичности изделия выражается уровнем достижения установленных требований по технологичности  $Y$ .

$$Y = \frac{K_{\text{факт}}}{K_{\text{баз}}},$$

где  $K_{\text{баз}}$  — базовое значение показателя технологичности изделия (определяется по ОСТ 107.13.2014-88 и указывается в ТЗ на разработку изделия).

Если  $Y \leq 1$ , то необходимо дать предложение по изменению конструкции изделия и его составных частей.

Основные пути решения «исключаемости»:

- 1) повышение серийности изделия и его составных частей посредством унификации и обеспечения конструктивного единства;
- 2) ограничение номенклатуры составных частей, конструктивных элементов и материалов;
- 3) использование в конструкции изделия особых в производстве конструктивных решений:

- 4) использование типовых и групповых ТП и стандартных средств технологического сопровождения;
- 5) применение рациональных сортиментов и марок материалов и способов получения заготовок;
- 6) использование малоотходных ТП и т.д.

### 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ И МОНТАЖА РЭС

#### 3.1. Общие правила разработки ТП

ТП разрабатывают для изделий, конструкции которых отработана на технологичность.

Разрабатываемый ТП должен быть прогрессивным и обновлять повышенную производительности труда и качества изделий, сокращение материальных и трудовых затрат на его реализацию, уменьшение вредных воздействий на окружающую среду.

ТП разрабатывают на основе типового или группового ТП, а при их отсутствии на основе использования прогрессивных решений, содержащихся в единичных ТП изготовления аналогичных изделий. ТП должны соответствовать требованиям техники безопасности и производственной санитарии, включенным в систему стандартов безопасности труда.

Документы на ТП следует оформлять в соответствии со стандартами ЕСТД.

##### Основные этапы разработки ТП:

- 1) Анализ исходных данных.
- 2) Выбор действующего типового, группового ТП или поиск аналога единичного процесса.
- 3) Разработка схем сборки.
- 4) Выбор технологической базы.
- 5) Составление технологического маршрута.
- 6) Разработка технологических операций.
- 7) Расчет экономической эффективности ТП.
- 8) Оформление технических документов.

##### Разработка типовых, новых операций включает в себя:

- 1) установление рабочей последовательности переходов для выполнения их по типовому ТП;
- 2) выбор оборудования, обеспечивающего оптимальную производительность при условии обеспечения требуемого качества;

Примечание. \* Выполняются по указанию руководителя проекта

- 3\*) расчет загрузки оборудования;
- 4) выбор технологической оснастки;
- 5\*) определение потребности в средствах технологического оснащения;

- 6) расчет оптимальных режимов обработки;
- 7) расчет норм времени;
- 8\*) расчет норм расхода материалов;
- 9) определение разряда работы и обоснование профессий исполнителей;
- 10) определение требований техники безопасности, выбор методов и средств обеспечения устойчивости экологической среды.

#### 3.2. Типовые ТП сборки и монтажа РЭС

Типовые ТП применяются в качестве рабочей документации для изготовления изделий, информационной основы при разработке ТП, исходной базы при формировании информационных фондов.

При разработке технологического маршрута единичного ТП или технологических операций достаточно лишь уточнить последовательность операций или переходов по типовому ТП или сделать ссылку на маршрутной карте в соответствующий типовой процесс.

При курсовом проектировании наиболее часто используются типовые ТП сборки блоков, ячеек (сборочных узлов), подготовки электроизделий к монтажу, поверхностного монтажа.

Ниже приведены схемы этих ТП.

##### Типовой ТП сборки блоков

- 1\*. Сборка корпуса.
- 2\*. Установка направляющих.
- 3\*. Установка фальшпанелей.
- 4\*. Установка электронагревательных приборов, переключателей, потенциометров, разъемов и других изделий электротехники.
- 5\*. Установка ручек.
- 6\*. Установка шильников.
- 7\*. Разделка проводов (кабелей) в ферриграине жгутов по ГОСТ 4 ГОСТ 265.

- 8\*. Установка жгута (кабелей) в корпус.
- 9\*. Установка ячек в корпус блока.
- 10\*. Взаимозадача проводного монтажа по ОСТ 4 ГО.054.205.
- 11\*. Сборка блока.
- 12\*. Регулировка блока.
- 13\*. Ремонт блока.
- 14\*. Контроль блока.
- 15\*. Герметизация блока с помощью уплотнительных прокладок, пайкой.
- 16\*. Откачка воздуха в заполнение блока газообразным азотом.
- 17\*. Контроль блока.

#### Технология ТП сборки ячеек

- 1\*. Подготовка ЭРЭ к установке на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.264.
- 2\*. Подготовка печатных плат; риконсервация и лужение печатных плат по ОСТ 4 ГО.054.267; установка электромонтажных контактов на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265; установка деталей межплаточного крепления ЭРЭ на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 3\*. Установка изоляционных прокладок, теплоизоляции или в металлических оснований на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 3\*. Установка ЭРЭ на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 4\*. Пайка ЭРЭ на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.267.
- 5\*. Пайка бескорпусных микросхем на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 6\*. Установка элементов электрических соединений на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 7\*. Пайка элементов пластмассовых соединений на печатные платы по ОСТ 4 ГО.054.267.
- 8\*. Взаимозадача печатных узлов по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 9\*. Установка прямого узла на каркас.
- 10\*. Межуложной монтаж:
- жгутов,
- гибкими печатными кабелями,
- гибкими тканевыми или пленочными кабелями,
- соединительной платой,
- переносками из провода.

- 11\*. Маркирование ячеек по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 12\*. Контроль ячеек.
- 13\*. Регулировка.
- 14\*. Ремонт.
- 15\*. Взаимозадача ячеек по ОСТ 4 ГО.054.265.
- 16\*. Контроль ячеек.

Технология ТП конвергентного монтажа (смешанного метода монтажа ячеек)

- 1\*. Очистка плат.
- 2\*. Нанесение через трафарет пасты из контактного плюска.
- 3\*. Установка поверхность монтируемых изделий на плату.
- 4\*. Сушка платы.
- 5\*. Пайка стальными припоями.
- 6\*. Очистка платы.
- 7\*. Установка компонентов с выводами в отверстия платы.
- 8\*. Пайка коптильной паякой.
- 9\*. Очистка платы.
- 10\*. Контроль (тестирование электрических характеристик).

#### Технология ТП подвижными зажимами для монтажа

- 1\*. Риконсервация выводов.
- 2\*. Обработка выводов.
- 3\*. Формовка выводов.
- 4\*. Дуговое нагревание.
- 5\*. Нанесение изоляционных трубок.
- 6\*. Колебание радиоэлементов в пакетную ленту.

#### Технология ТП подвижных прокладок

- 1\*. Резка прокладки в радиус.
- 2\*. Разделка ограничивающей скобки.
- 3\*. Снятие изоляции с концов прокладки.
- 4\*. Скрутка прокладки в жиле.
- 5\*. Дуговое жигание.
- 6\*. Маркировка.
- 7\*. Крепление радиоэлементов.

При проектировании ТП сборки в монтаже РЭС рекомендуется использовать следующие документы, содержащие описание типовых технологических процессов и операций:

**ОСТ 4 ГО.034.205. Покрытия лакокрасочные. Типовые технологические процессы.**

**ОСТ 4 ГО.034.210-83. Стыкование металлических и неметаллических материалов. Типовые технологические процессы.**

**ОСТ 4 ГО.034.213. Герметизация изделий радиоэлектронной аппаратуры полимерными материалами. Типовые технологические процессы.**

**ОСТ 4 ГО.034.263. Аппаратура радиолокационная. Сборочно-монтажное производство. Подготовка пакетов, сборка штучных и сбокой. Типовые технологические операции.**

**ОСТ 4 ГО.034.264. Аппаратура радиолокационная. Сборочно-монтажное производство. Подготовка электрорадиодеталей к монтажу. Типовые технологические операции.**

**ОСТ 4 ГО.034.365. Аппаратура радиолокационная. Сборочно-монтажное производство. Установка электрорадиодеталей на печатные платы. Типовые технологические операции.**

**ОСТ 4 ГО.034.366. Аппаратура радиолокационная. Сборочно-монтажное производство. Сборка блоков (модулей) II уровня. Типовые технологические процессы.**

**ОСТ 4 ГО.034.387. Аппаратура радиолокационная. Сборочно-монтажное производство. Пайка электромонтажных соединений. Типовые технологические операции.**

**ОСТ 100.460092.017-89. Очистка от технологических загрязнений производств радиоэлектронной аппаратуры. Типовые технологические операции.**

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ И МОНТАЖА РЭС

Форма организации ТП зависит от порядка выполнения операций ТП, расположения технологического оборудования, количества и состава индивидуализации из движущих в процессе изготовления.

Групповая форма организации ТП характеризуется одновременным конструктивно-технологическим признаком изделий, единичном средстве технологического оснащения одной или нескольких технологических операций и специализацией рабочих мест.

Поточная форма организации ТП характеризуется специализацией каждого места на определенную операцию, согласованной и ритмичным выполнением всех операций на основе постоянства темпа выпуска, рабочестоюи рабочих мест в последовательности, строго соответствующей ТП.

Такт выпуска линии

$$t = \frac{F_1}{N_p}$$

где  $F_1$  — действительный головной фонд работы линии;  
 $N_p$  — расчётная программа выпуска изделий, учитывая возможные технологические потери.

Число рабочих мест на линии

$$C_2 = \sum_i C_i = \frac{T}{t}$$

где  $C_i$  — число рабочих, выполняющих  $i$ -ю операцию;  
 $T$  — трудоёмкость сборки изделия.

Операции сборки распределяются между отдельными рабочими местами так, чтобы на всех рабочих местах была одинаковая загрузка

$$\eta_2 = \frac{T_{оп}}{T_{С2}} =$$

- если  $\frac{T_0}{N_0} = \dots = \frac{T_n}{N_n}$   
 Тогда:  
 $T_0 = \dots = T_n$ ,  
 $0.9 \leq \frac{T_0}{N_0} \leq 1.1$ .

Практика показывает, что наилучшие технико-экономические показатели имеют линии с числом рабочих мест от 10 до 30. Если число рабочих мест меньше 10, то организация единичной линии сборки нецелесообразна. При числе рабочих мест более 30 создается перебор.

Если величина тягота выпуска значительно превышает длительность большинства производственных операций, которая составляет в серийном производстве для сборочно-монтажных операций (1 - 3) минут, используют многоменеджерную поточную линию, которая характеризуется полнодневным обработкой групп изделий, аук и более кратковременным ТП.

В зависимости от трудоемкости собираемых из мелких изделий линии на многоменеджерной основе делаются на два варианта расчётов.

#### Вариант 1

Трудоемкости собираемых из линии изделий равны

$$T_1 = T_2 = \dots = T_n = T$$

$$T = \frac{T_0}{N_{p1} + N_{p2} + \dots + N_{pn}} = \frac{T_0}{\sum_{i=1}^n N_{pi}}$$

#### Вариант 2

Трудоемкости собираемых изделий не равны

$$T_1 = T_2 = \dots = T_n$$

Возможны для способа организации линии:

- 1) сохранение одинаковое число рабочих мест на линии при сборке с разными изделиями  $C_p$ , установить для каждого из них свой тягот  $T_i$

$$C_p = \frac{\sum_{i=1}^n N_{pi} T_i}{T_0}$$

$$T_1 = \frac{T_0}{C_p}; T_2 = \frac{T_0}{C_p}; \dots; T_n = \frac{T_0}{C_p}.$$

В сохранении для всех изделий одинаковый тягот, изменить по каждому изделию количество занятых рабочих мест  $C_{pi}$

$$r = \frac{T_0}{\sum_{j=1}^n N_{pj}}$$

$$C_{pi} = \frac{T_0}{r}$$

Такой способ организации линии используют в тех случаях, когда по трудоемкости отличаются лишь некоторые операции.

При выполнении курсового проекта из-за недостатка информации при расчёте многоменеджерной поточной линии можно задаться либо такими линиями = (2 - 3) минут, либо числом рабочих мест  $C_p = (10 - 30)$ .

## 5. РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СБРОЧНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Нормирование ТП состоит в определении величины штучного времени Т<sub>ш</sub> для каждой операции (при массовом производстве) и штучно-калькуляционного времени Т<sub>шк</sub> (при серийной единичной производстве).

Нормирование процесса происходит после определения содержания операции, выбора оборудования, инструментов и оснастки, режимов обработки.

$$T_{шк} = T_0 + T_n + T_{орг} + T_{осн}.$$

- |     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| час | T <sub>0</sub>   | — основное (технологическое) время;                                 |
|     | T <sub>n</sub>   | — автоматоточное время;   |
| час | T <sub>орг</sub> | — время на организационно-техническое обслуживание в течение смены; |
|     | T <sub>осн</sub> | — время перерывов на отдых и личные изолюбности рабочего.           |

$$T_{орг} = T_{шк} + \frac{T_{шк}}{n}.$$

- |     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| час | T <sub>шк</sub> | — подготовительно-заключительное время; |
|     | n               | — количество изделий в партии.          |

При расчете Т<sub>шк</sub> необходимо учитывать тип производства, сложность изделий, условия выполнения работ. В общем случае:

$$T_{шк} = T_{шк} K_1 K_2 \left(1 + \frac{K_3}{100}\right),$$

$$T_{шк} = T_{шк} K_1 K_2 \left(1 + \frac{K_3 + K_4}{100}\right),$$

где Т<sub>шк</sub> = Т<sub>ш</sub> + Т<sub>0</sub> — оперативное время;

K<sub>1</sub> — коэффициент, учитывающий группу сложности изделия в тип производство (табл. 10);

K<sub>2</sub> — коэффициент, учитывающий условия выполнения работ (табл. 2);

K<sub>3</sub> — коэффициент, учитывающий Т<sub>орг</sub> и Т<sub>шк</sub> (табл. 3);

K<sub>4</sub> — коэффициент, учитывающий Т<sub>шк</sub> (табл. 3).

Таблица 1

Значение коэффициента K<sub>1</sub>

Тип производства	Группы сложности		
	1	2	3
Массовое	1,3	1,6	2,0
Мелкосерийное	1,2	1,5	1,8
Серийное	1,0	1,3	1,5
Крупносерийное	0,75	0,9	1,0
Насыщенное	0,70	0,85	1,05

К 1-й группе сложности относятся широковещательная аппаратура и аппаратура промышленной связи массового применения (распределительники, телевизоры, телефонные станции и т.д.).

Ко 2-й группе относится аппарата с высокими техническими требованиями к надежности при эксплуатации и контролю-измерительной аппаратурой (радиоизмерительная аппаратура, ЭИМ, радиотрансиверы и т.д.).

К 3-й группе сложности относится аппаратура с особыми требованиями к надежности, отличающаяся особым условием эксплуатации и опирокогические механизмы, бортовые спутниковые станции и т.п.).

Таблица 2

Значение коэффициента K<sub>2</sub>

Условия выполнения работы	K <sub>2</sub>
Односторонне	1,2
Стесненно, неудобно	1,3
Сильно стесненно; очень неудобно	1,5

Таблица 3

Значение коэффициентов K<sub>3</sub>, K<sub>4</sub>

Тип производства	K <sub>3</sub> , %	K <sub>4</sub> , %
Массовое	3,7	-
Крупносерийное	4,0	1,4
Серийное	5,1	2,1
Мелкосерийное, единичное	6,4	3,2

При расчёте рекомендуется пользоваться следующими документами:  
ОСТ 4 ГО.030.016. Научно-исследовательская работа. Нормирование монтажных работ. Нормативы времени (укарунитай)

ОСТ 4 ГО.030.018. Научно-исследовательская работа. Нормирование сборочных работ. Нормативы времени (укарунитай).

## 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

### 6.1. Виды технологических документов

Состав применяемых видов документов определяется разработчиком документов по ГОСТ 3.1102-81. В табл.4 перечислены документы, которые могут быть разработаны в курсовом проекте.

Таблица 4

Вид документа	Условное обозначение документа
1. Титульный лист	ТЛ
2. Маршрутная карта	МК
3. Карта технологического процесса	КТП
4. Карта типового (группового) технологического процесса	ТТП
5. Операционная карта	ОК
6. Карта типовой (групповой) операции	КО
7. Технологическая инструкция	ТИ
8. Карта схем	КС
9. Комплектовочная карта	КК
10. Технико-вариационная карта	ТВК
11. Карта наладки	КН
12. Ведомость деталей ( сборочных единиц ) к типовому (групповому) технологическому процессу	ВДП
13. Ведомость сортиментов	ВС
14. Ведомость оборудования	ВОБ
15. Ведомость материалов	ВМ
16. Ведомость операций	ВОП
17. Ведомость технологических документов	ВТД
18. Карта технологической информации	КТИ

### 6.2. Комплектность технологических документов

Комплектность технологических документов из сдвинческих технологических процессов зависит от типа производства, стадии разработки звеньев, степени детализации описание ТП, применяемых технологических методов изготовления и ремонтного изделия.

В зависимости от степени детализации для документов единичных ТП используют маршрутно-операционное (одиночное, мелкосерийное производство) и спиралевидное (серийное, крупносерийное, массовое производство) описание ТП.

При операционном описании ТП МК выполняет роль своего документа, содержащего данные в технологической последовательности по всем операциям процесса с указанием номеров цикла, участков, рабочих мест, отраслей, назначений операций, состава документов, используемых при выполнении операции, оборудования и трудоемкости. В соответствующем ОК или ВОП отсылаются каждая операция с указанием переходов, режимов обработки, технологической оснастки.

В МК для всех операций может быть приведено операционное описание, а дополнительная информация по наладке оборудования, технологическим режимам и т.д., относящаяся ко всему ТП указывается в соответствующей КТИ.

Для ТП, использующих один вид обработки вместо МК может использоваться КТП.

При маршрутно-операционном описании ТП МК выполняет роль основного документа, где для большей части приведено маршрутное описание, без указания переходов и режимов обработки, а для отдельных операций — операционное в ОК, ВОП, КТИ с последующей ссылкой в МК на обозначенные указанными документами.

Если для маршрутно-операционного описания ТП применяют формы ИК, то данные по технологическим режимам следует размещать в тексте описания операции (перехода) или после него.

Технологические документы, разработанные во одно изделие, укладываются в папки или брошюруют в альбомы в следующем порядке:

- титульный лист;
- ведомость технологических документов (при её наличии);
- маршрутная карта;
- карты технологических процессов, карты схем, операционные карты и др. в порядке их записи в ведомости документов, а при её отсутствии — в маршрутной карте.

### 6.3. Общие требования к оформлению текстовых документов

В формах документов информация следует записывать русским или латинским языками.

В текстовых документах допускается выделять разделы и подразделы. Начало каждого раздела и подраздела записывают в виде заголовков и при необходимости подчёркивают. Между разделами оставляют свободные строки (1-2). Все технологические операции должны иметь изображения.

Запись всех данных следует производить в технологической последовательности выполнения операции, переходов, приставок работ.

Операции следует нумеровать числами ряда арифметической прогрессии 1, 10, 15, ... или 005, 010, 015 ... .

Переходы следует нумеровать числами натурального ряда (1, 2, 3 ...).

Установки следует обозначать прописными буквами русского алфавита (А, Б, В ...).

Размерные характеристики и обозначения обрабатываемых поверхностей указывают прописными цифрами.

Коды, наименования и обозначения данных следует записывать в соответствии с действующими классификаторами, государственными и отраслевыми стандартами.

При использовании инструмента одного вида и наименования на разных переходах следует дать ссылку на номер перехода, где впервые приведены данные инструменты. Например, "см. переход 1".

В описание операции (перехода) должны быть включены ключевые слова, наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей, информации по размерам детали, условиям обработки, дополнительной информации. Например, "Собрать детали под.2 и 3, подогнать размер 1, обесценить прорезинкой".

Допускается скрещивание записи содержания операций и переходов, если есть графическая иллюстрация (КЭ). Например, "Установить деталь под.8 согласно чертежу".

Требования к оформлению в производственной документации "типа" следует оговаривать с применением символов на обозначение действующих на данном предприятии инструкций по охране труда (НОТ). Допускается текстовое наложение требований безопасности. В МК, КТН, КУПП, ВСП допускается одна ссылка на обозначение НОТ для группы одинаковых операций в графе "Объем указаний" или на отдельной строке документа перед первой записью.

насмой на данном листе операции. Например, НОТ № 44 (для опр. № 10, 030, 025).

При заполнении форм документов используют способ, при котором информация вносится построчно посредством типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. Служебные символы, применявшиеся в МК ф. З, 30 приведены в табл. 5.

Таблица 5

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные по строке
В	Номер цепи, участка, рабочего места, номер операции, код и наименование операции
Г	Обозначение документов, применяемых при выполнении операции
Д	Код, наименование оборудования
Е	Информация по грузооборотам
М	Информация о применяемых материалах
О	Содержание операции (перехода)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
Л	Информация по комплектации изделия составными частями с указанием конструкции детали, сборочных единиц,
Н	Информация по комплектации изделия составными частями с указанием обозначенной детали, сборочных единиц, подразделений, откуда они поступают, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и норм расхода

Очертность использования служебных символов для МК ф. З, 36 для ТП обозначки: В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т.

#### 4.4. Общие требования к графическим документам (КД)

Альбомы разрабатывают на технологических процессах, операции и переходы.

Эскизы выполняют с обобщенным масштабом или без соблюдения, но с пропорциональным подобием пропорций с указанием элементов обрабатываемых поверхностей от руки или с помощью чертежных инструментов.

Изображать изделие на эскизах необходимо в рабочем положении и операции.

Изображение изделия во ржавце должно содержать размеры, предельные отклонения, обработка шероховатости, база, спир и т.д., необходимые для выполнения операции.

Обрабатываемые поверхности на эскизах обводят линией толщиной 25.

На эскизах все размеры и конструктивные элементы нумеруют арабскими цифрами. Номера размеров помещают в окружности диаметром 6-8 мм и соединяют с размерной или высотной линией.

Технические требования помещают во свободном поле справа или снизу от изображения.

Если изображение изделия на эскизе относится к нескольким операциям, то номера этих операций указывают над изображением и подчёркивают.


Если на поле графической информации содержатся несколько эскизов для разных операций, то над каждым эскизом следует указывать номер операции и подчёркивать.

При разработке схемы установки изделия на операции применяют упрощенное изображение изделия без указания его конструктивных элементов, которые не влияют на установку и закрепление изделия.

#### 4.5. Обозначение технологических документов

В соответствии с ГОСТ 3.1201-85 каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение, которое указывают в основной части по ГОСТ 3.1103-82.

Установлена следующая структура обозначения документа:



## 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

Несообщность проектирования схематической технологической оснастки определяется ТЭ на курсовое проектирование.

Проектируют специальные приспособления в следующей последовательности:

1) Исходя из схемы базирования обрабатываемой детали или сборочной единицы, точности и широкоточности базовых поверхностей, определяют тип и размер установочных элементов, их число, взаимное расположение и рассчитывают погрешность установки;

2) Исходя из заданной производительности операции определяют тип приспособления (одно- или многоместные, одно- или многопозиционные);

3) По заданным режимам обработки и выбранной схеме установки составляют схему действия сил на детали, выбирают точку приложения и направления силы давления и рассчитывают её величину;

4) По силе давления, числу мест об приложении выбирают тип рабочего механизма, рассчитывают его основные конструктивно-размерные параметры, выбирают тип салового привода;

5) Устанавливают тип и размеры элементов для определения положения и направления инструмента;

6) Выбирают необходимые вспомогательные устройства, их размеры, расположение;

7) Рассчитывают общий вид приспособления;

8) Расчитывают на прочность и износостойкость направляющие и движущие элементы приспособления;

9) Рассчитывают экономическую эффективность разработки.

## 8. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАНРИВКИ

При разработке технологической планировки участка (цеха) выполняют схему расположения рабочих мест на поточных линиях и специализированных участках, определяют основные методы движения изделий, места во затрудн. выгрузке, вспомог., складиров., упаковки и т.д. По габаритам выбранного оборудования и транспортных средств определяются потребные производственные площади. Учитываются также площадь, необходимая для удобного обслуживания рабочих мест и проходов. Минимальная ширина прохода определяется видом транспортёр, но не может быть менее 1500 мм. Полученная на основе технологического расположения рабочих мест производственная площадь участка (цеха) уточняется по нормативам удельной площади на единицу установленного оборудования. Величина в расчетах вспомогательных помещений определяется строительными нормами и правилами.

Планировка должна удовлетворять следующим требованиям:

1) технологический поток, изготовления изделия должен быть последовательным;

2) все транспортно-погрузочные и складские работы должны входить в общий поток;

3) транспортно-складские работы должны быть максимально механизированы и автоматизированы;

4) планировка должна обеспечивать сохранность материаловых ценностей, а также износостойкость участка деталей, полуфабрикатов, узлов, изделий;

5) скученность оборудования участка (цеха) по данной технологической планировке должна уменьшаться в обратном.

## 9. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка (ПЗ) должна состоять из разделов, содержание и последовательность которых должны дать полное представление о выполненной работе. Количество разделов и их наименование зависят от темы проекта. Если объектом проектирования являются симметричные ТП сборки и монтажа изделия, то ПЗ может содержать следующие разделы:

1. Введение.
2. Технологический анализ конструкции.
3. Разработка ТП сборки и монтажа изделия.
4. Разработка ТП сборки печатного узла.
5. Проектирование оснастки.
6. Технологическая планировка участка (блоки) сборки и монтажа.
7. Заключение.

### Библиографический список.

В разделе "Введение" даётся описание назначения и конструкции прибора, определяются требования к изготовлению, основные задания, которые должны решить преподаватель. Составляется перечень документов, содержащихную основную и справочную информацию, необходимую для разработки ТП. Если "урожайный" проект выполняется в период практики, то студент должен проанализировать действующие на базовом предприятии ТП и показать необходимость новых технологических решений.

В разделе "Технологический анализ конструкций" следует привести технологический контроль всех чертежей, разработанных на изделие. При этом должны быть выявлены и устранены допущенные ошибки, даны предложения по повышению технологичности изделия и его составных частей. В ПЗ целесообразно привести эскизы, поясняющие предлагаемые изменения конструкции.

По классификаторам необходимо установить технологический код изделия и его составных частей и определить значения частных показателей технологичности конструкции.

Завершает раздел расчёт показателя уровня технологичности  $Y$  и выводы. Если  $Y < 1$ , следует дать предложение по изменению конструкции изделия с целью повышения технологичности.

В разделе "Разработка ТП сборки и монтажа изделия" следует привести варианты схем сборки изделия с базовыми элементами, указать какие ТТП используются при проектировании. На основании схем сборки и ТТП должно

быть составлена последовательность операций сборки и монтажа (технологический маршрут) изделия, отразив состав средств технологического оснащения (СТО). При этом целесообразно привести характеристики СТО, выбрать оптимальные режимы обработки. В этом же разделе следует рассмотреть вопрос об организации ТП (автоматическая или груповая форма). Для поточной формы организации ТП необходимо определить тakt линии, количество рабочих мест, распределение рабочих между рабочими, загрузку рабочих мест.

Для всех операций ТП должно быть рассчитано  $T_{op}$ . В ПЗ следует привести пример расчёта для одной операции.

С учётом типа производств и сложности изделия необходимо выбрать маркетингово-операционное или операционное сопровождение ТП в виде технологических документов, подлежащих разработке.

Аналогичное содержание имеет раздел "Разработка ТП сборки печатного узла".

Необходимость проектирования специальной технологической оснастики определяется ТЗ на курсовое проектирование, но если могут быть найдены другие обоснованные предложения, исключающие проектирование оснастки, предусматривающие использование универсальных, сборочных, борьбовых средств, то по согласованию с руководителем в ТЗ вносятся изменения. В разделе "Проектирование технологической оснастки" должны быть приведены схемы борцовки, обоснованы конструкции оснастки, необходимые расчёты в соответствии с [3].

В разделе "Разработка технологической планировки" приводят схему расположения рабочих мест из поточных линий и специализированных участков, определяют основные потоки движения изделий, места их загрузки, выгрузки, хранения и т.д., рассчитывают необходимую производственную площадь. Разработку технологических планировок выполняют для процессов сборки, монтажа, регулировки, испытаний с учётом комплектующих изделий и других необходимых помещений.

В разделе "Заключение" приводятся общие данные о результате проектированной работы, ссылаются положительные стороны проекта, а также указываются направления, которые могут привести к улучшению конструкции изделия и ТП сборки и монтажа. Все пункты настоящего раздела должны содержать ссылки на требования ТЗ, графические и текстовые документы проекта, систему ЕСТПП и ЕСТЛ, разделы ПЗ. Содержание и форма раздела должны быть такими, чтобы материал мог быть положен в основу делала при защите курсового проекта.

ПЗ допускается выполнять на листе формата А4 или формата спанцетта (130 × 238 мм). Расстояние от края формата до границ текста должно быть не менее 25 мм в начале строк, но менее 8 мм в конце строк, не менее 15 мм во второй строке. ПЗ должна выполняться каллиграфическим или рукописным способомчернилами или тушьютёмными цветов, чётким, разборчивым почерком с выской строчными буквами не менее 2,5 мм. ПЗ должна быть написана в одном технологическом языке и кратко. Слоги не должны быть длинными предложений, но допускается переносить из предложения определения, выразы союзно-предиктивных, так как это не является результатом проектирования.

Титульный лист ПЗ курсового проекта должен быть выполнен по форме, приведённой в прил. 1. Непосредственно за титульным листом ПЗ должна быть пометка "Содержание". В "Содержании" необходимо проставить номера начальных страниц разделов и подразделов. Номера страниц на титульном листе и содержании при подсчёте страниц учитываются. Текст ПЗ, а также иллюстрации и всё остальное оформляются по ГОСТ 2.105-79. Допускается использовать сканы, графики, чертежи и т.п. вычерчивать на отдельных листах акрила, картон или миллиметровой бумаги и включать их в соответствующие места текста ПЗ.

Если при решении какого-то вопроса проектант пользуется официальными источниками информации, то принадлежность решения в ПЗ номера этих источников по библиографическому списку должны быть указаны в конце предложения в квадратных скобках.

Источники информации в библиографическом списке ПЗ должны поместиться в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Данные, размещенные в тексте ПЗ нецелесообразно, помешать в приложениях ПЗ. В тексте ПЗ должны делаться ссылки на них.

Файлность курсового проекта, ПЗ, ТЗ, технологические документы должны быть сформированы или переделаны в файлом или книгу. Порядок расположения из следующий: ведомость курсового проекта; вспомогательная записка; ТЗ; титульный лист комплекта технологических документов; комплекс технологических документов на надстое; комплекс генераторских документов на технологическую оснастку; технологическая планировка.

Примеры оформления титульного листа, технологических документов, ведомости курсового проекта приведены в приложениях.

## IV. КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОФИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (СВТ)

Темы курсовых проектов с применением СВТ можно разбить на две группы: разработка обучающих программ и разработка специальных программ для решения задач технологической подготовки производства.

Разработку обучающих программ рекомендуется начинать со сбора необходимого материала по изучаемому курсу. Собранный материал разбивается на разделы, темы, вопросы и т.п. Определяется последовательность изложения, выделяются наиболее естественные в труении для понимания моменты. Разрабатываются алгоритмы программы, последовательность отображения информации (нейтрарий), переходы между разделами, объём информации по каждому разделу, выделение ключевых позиций, построение контрольных вопросов, полоски. Важно тщательно проанализировать способы и средства внутреннего представления информации с точки зрения нахождения зависимости между простотой доступа, объемом занимаемой памяти и временем доступа. Выбираются средства отображения информации: графика, звук и текст, звуковое сопровождение и т.д. Следует обратить внимание на конкретность и "документальность" контролирующей части программы. После написания и отладки программы необходимо проверить её работоспособность, пройти все возможные варианты её функционирования. В заключение разрабатывается исчерпывающая инструкция по работе с обучающей системой.

Основные требования к обучающим программам:

- широта и глубина изложения рассматриваемого материала;
- наглядность, видоличие алгоритмов, применение опорных слов, использование графики;
- простота в обращении;
- введение игровых и соревновательных элементов;
- недостаточное использование возможностей СВТ;
- возможность повторения пройденного материала;
- наличие контроля усвоения материала обучающимися;
- наличие краткой инструкции по обращению с программой, имеющейся по желанию пользователя.

Начинать разработку специальной программы для АС ТП рекомендуется с четкого формулирования поставленной задачи, определения состава, способа представления, формата входных и выходных данных. Затем определяются

структуре всех промежуточных данных, из организации (форма представления) в языке ЭВМ и способов их обработки. Разрабатывается подробный алгоритм решения задачи, уточняется необходимый математический аппарат. На этапе составления программы необходимо учитывать возможности аппаратных и программных средств, выбор языка программирования. После отладки алгоритма программы разрабатываются интерфейс пользователя и применяются необходимые меры по защите нормального режима функционирования программы при некорректных действиях оператора. Желательно предусмотреть и возможность создания контекстно-зависимой системы подсказок пользователю. Важной частью является подготовка контрольных примеров для проверки работоспособности программного продукта и его тестирование. Если на выходе программы создаются различные документы, то необходимо их тщательный нормоконтроль. На заключительном этапе разрабатываются подробная инструкция по работе с программным продуктом.

Основные требования к специальным программам:

- применение современных аппаратных и программных средств;
- предварительная оценка существующих программных продуктов по данной задаче;
- ориентация на существующие потребности предприятий, учебных заведений;
- проверка выполненных документов на соответствие ГОСТам, ОСТам и другим нормативным документам;
- типичные экспериментальные исследования;
- развитая система помощи при работе с программой;
- защита от неправильных последствий при некорректных действиях оператора;
- модульный принцип построения программы.

Пояснительные записки курортного проекта могут состоять из следующих разделов:

1. Введение
2. Постановка задачи
3. Ограничения использования программы
4. Инструкция по работе с программой
5. Экспериментальные исследования
6. Блок-схема программы
- Библиографический список
- Приложения

В разделе "Введение" рассматриваются назначение программы, ее структура и преимущества перед существующими программными продуктами.

В разделе "Постановка задачи" проводится анализ необходимости разработки программного продукта (языка потребности), обосновывается выбор метода решения задачи, используемых алгоритмов, математического аппарата, языков программирования, изобразительных средств.

В разделе "Ограничения использования программы" необходимо привести технические характеристики программы, такие как быстродействие или время решения задачи, объем используемой памяти, требования к аппаратным средствам, к их составу, необходимое программное окружение и другие граничные условия применения в нормальном функционировании программы.

Раздел "Инструкция по работе с программой" должен содержать подробные описание действий оператора, обучающегося, производимого при работе с программой, в том числе и при её запуске.

В разделе "Экспериментальные исследования" необходимо прописать обоснование и разработать тестовые задачи для отраслевых работоспособности и корректности программы. Здесь приводятся и результаты экспериментальных исследований, сравнивается теоретические и опытных гипотез. Для обучения программы приводятся отрывы преподавателя, ведущего данную специальность.

Раздел "Блок-схема программы" содержит подробный алгоритм программы (степень детализации зависит от сложности алгоритмов) в виде блок-схемы и её описание. Необходимо привести расшифровки всех использованных формул и численных методов решения со ссылками на соответствующую литературу.

В "Приложениях" к пояснительной записке приводится полный текст программы (распечатка), в котором должны содержаться необходимые комментарии.

В "Библиографическом списке" указываются все библиографические источники, на которые есть ссылки в тексте пояснительной записки.

В заключение разработки программы по согласованию с заказчиком оформляется инструкция по обращению с программным продуктом (наименование программного продукта) в виде отдельной распечатки или текстового файла для последующего размножения.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Пантелеймонов В. В., Васильев В. И., Гутман Т. М. Проектирование технологических процессов изготовления РЭА. - М.: Радио и связь, 1982.
2. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. Учебник для вузов / И. П. Бушминский и др. Под ред. А. П. Достанина, Ш. Ж. Чабадрова. - М.: Радио и связь, 1989. — 624 с.
3. Терякова Т. Ф. и др. Основы конструирования приспособлений Учебное пособие — М.: Машиностроение, 1980.
4. Гутман Т. Н. Технологичность конструкций РЭС: Учебное пособие / НПИ. Новгород, 1990.
5. Оформление технологических документов Методика. / НПИ, Новгород, 1986.
6. Технология и автоматизация производства РЭА. Справочные материалы по технологическому проектированию для студентов специальности 23.03 / НПИ. Новгород.

Приложение I

### ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Министерство науки и технологической политики  
Российской Федерации

Новгородский политехнический институт

Кафедра „Проектирование и технология радиоаппаратуры“

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту  
по дисциплине: "Технология и автоматизация  
производства РЭС"

НПРЕ 01 1 81. 00017 КП

Студент

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 199 г.

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 199 г.



## Приложение 3

Нормативные документы и инструкции по оценке  
технологичности базисной и производственной продукции

Характеристика		Влияние на базисную технологичность		Дополнительные факторы	
1. Производственный и обработка базисных		ЭМД, базис ЭМД, а также ЭМД интегральной		Кабельно-шнуровое производство	
1. Оценка производственных	0,83	0,82			
2. Капиталовложения	0,79	0,79			
3. Нормативы отработанного запаса	0,72	0,38			
4. Инвестиционные	0,64	0,58			
5. Установки	0,39				
6. Технология	0,61	0,69			
7. Странный капитал	0,59				

## (дополнительные факторы)

Характеристика		Влияние на базисную технологичность		Дополнительные факторы	
1. Данные		ЭМД, базис ЭМД, а также ЭМД интегральной		Кабельно-шнуровое производство	
1. Данные		0,83	0,74		
2. Стартапные		0,74	0,70		
3. Капитал от продажи		0,70	0,70		
4. Амортизация		0,76	0,76		
5. Рентные налоги		0,69	0,69		
6. Рентные активы					
7. Максимальный		0,97	0,87		
8. Снижение затрат					
9. Кабель от продажи		0,97	0,97		
10. Жесткое соглашение		0,93	0,93		
11. Бюджетное соглашение		0,78	0,78		

## Приложение 4

Значения коэффициентов коэффициентов  
составных частей

Уровень разукрупнения	ЭМ2, блоки	ЭМ1, ассемб.
Детали	-	0,1
Намоточные насадки	0,1	0,1
Кабельно-жгутовые насадки	0,05	-
Электронные составные части	0,3	0,6
Механические средства	0,35	0,20

## Приложение 5

## ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

№ поро- вока	Операции и переходы	Оборудование, оснастка, камергетельские приборы		Допол- нитель- ные указания
		1	2	
	Установка электромагнитных приборов			
1.	Извлечь прибор из тары			Ворстак
2.	Снять с приборов крепежные элементы			
3.	Установить прибор на панель корпуса согласно чертежу и за- крепить ранее снятыми крепежами			Открытие ОСКС Ключ КТНШ 7
4.	Проверить правильность уста- новки электромагнитных приборов в качестве сборки согласно чертежу заливным соступом			
5.	Уложить корпус в тару			Тара пакетов
	Установка разъемов в корпус			
1.	Извлечь разъем из тары			Ворстак
2.	Установить разъем в отверстие корпуса, совместив крепежные отверстия, и крепить согласно чертежу			Пинцет ППТМ 120 Открытие ОСКС 200 × 0,3 Ключ КТНШ 7
3.	Провести стопорение разъемов бесштокой от самосамотягивания			
4.	Повторить переходы 2 и 3 для ис- пользования большего количества разъемов			

## Продолжение прил. 5

1	2	3	4
5.	Проверить правильность и качество установки разъемов согласно чертежу визуальным осмотром		
6.	Уложить корпус в тару	Тара из скотча	
	Установка жгута (кабеля) в корпус		
1.	Установить и закрепить корпус блока на подставке	Верстак подставка типа 2	
2.	Навесить жгут из тары		
3.	Уложить жгут в корпус		
4.	Крепить жгут к корпусу соглас- но чертежу		
5.	Развести ястин жгута в зоне мон- тируемой	Пинцет ПГМ 120	
6.	Выбирать промежуток жгута согласно схеме креплениям		
7.	Крепить жгут промежутка к электро- монтажному контакту (коннектору, шторковым) рамки (рамка и т.д.) согласно схеме креплений		
8.	Отправить налипки жилы	Острогубцы ОУ-125	
9.	Повторить переходы б-9 для остальных проводов жгута (кабеля)		
10.	Паять электромонтажные соединения	Правильно- вать в сост- вленном с ОСТА ГОСТ 267	

## Продолжение прил. 5

1	2	3	4
11.	Проверять качество пайки электромонтажных соединений		
	Установка держателей, скоб и т.д. на печатную плату с креплением kleem		
1.	Извлечь печатную плату из тары	Верстак	
2.	Извлечь держатель (кобуб) из тары	То же	
3.	Извлечь закладку из тары	Пинцет ПГМ 120	
4.	Установить держатель (кобуб) и закладку на печатную плату согласно чертежу	То же	
5.	Равнить скобами	Равнительный тип 2 Малотек скобами	
6.	Повторять переходы 2-3 для остальных держателей (кобуб) согласно чертежу		
7.	Проверять правильность и ка- чество установки держателей (скоб) визуальным осмотром		
8.	Уложить плату с установленными держателями (кобубами) в тару	Тара из скотча	
	Установка изоляционных посадок (теплоизоляции), изол. из печатной платы с креплением kleem		
1.	Извлечь печатную плату из тары	Верстак	
2.	Установить печатную плату на технологические стойки	Стойка типа 3	
3.	Извлечь изоляционную прослойку (теплоизоляцию) из тары	Пинцет ПГМ 120	

## Продолжение прил. 5

1	2	3	4
4.	Приложить изоляционную прокладку (теплоизолирующую шину) к плате согласно чертежу	Произве-дить в со-ответствии с ОСТ 400000	
5.	Повторить переходы 3-4 для остальных изоляционных прокладок (теплоизолирующих шин) согласно чертежу		
6.	Проверить правильность установки и качество прокладки изоляционных прокладок (теплоизолирующих шин) внешним осмотром		
7.	Уложить плату с привлекшими изоляционными прокладками (теплоизолирующими шинами) в тару	Тара цевовая	
	Ручной установкой навесных ЭРЭ на печатную плату с краинами контактной выводов		
1.	Извлечь плату из тары	Верстак	
2.	Установить плату на подставку	Подставка типа I	
3.	Извлечь ЭРЭ из тары	Пинцет ППТМ 130	
4.	Установить ЭРЭ на плату, вставив выводы в соответствующие отверстия платы	То же	
5.	Подогнать выводы с обратной стороны платы	- - -	
6.	Обрезать коленчатые выводы	Острогубцы ОУ 125	
7.	Повторить переходы 3-6 для остальных ЭРЭ согласно чертежу		

## Продолжение прил. 5

1	2	3	4
8.	Проверить правильность установки ЭРЭ ручным осмотром		
9.	Снять плату с установившим ЭРЭ подставки		
10.	Уложить плату в тару		Тара цевовая
	Установка наружных ЭРЭ с цилиндрической формой корпуса и осевыми выводами на печатную плату на автомате		
1.	Установить программную периферийту в счетчиконосное устройство автомата		Автомат с программируемым управлением для укладки ЭРЭ с перетяжкой установочного размера
2.	Извлечь бобину с изоляционными в листу ЭРЭ из тары		
3.	Установить бобину с изоляционными в листу ЭРЭ в установленный блок автомата		
4.	Извлечь плату из тары		
5.	Установить плату на координатный стол автомата		
6.	Установить ЭРЭ на плату в автоматическом режиме		
7.	Снять плату с стола автомата		
8.	Проверить правильность и качество установки ЭРЭ внешним осмотром		
9.	Уложить плату с установившим ЭРЭ в тару		Тара цевовая

## Продолжение прил. 5

1	2	3	4
	Ручная установка ИС, микроборок и других микромонтажных ЭРЭ на печатную плату с бандр- временной пайкой выводов электропаяльником		
1	Извлечь печатную плату из тары.	Верстак.	
2	Установить печатную плату на технологические стойки или подставку типа I.	Стойки типа I или подставка типа I	
3	Установить кассеты с ИС в накопитель	Накопитель для Паяния технологических выводов	Паяльник
4		Использовать только для ИС монтажа в гнездо в пакете кассеты	
5	Извлечь ИС из кассеты (тары)	Наконечник многобройный Пиннет ПГГМ 120 или пиннет для микроресам ЗЛБ14	
6	Установить ИС на печатную плату, сориентированной по ключу и совместив выводы микросхемы с контактными площадками печатной платы или источником выводов соответствующими отверстиями платы		
7	Плату выводы ИС в контактные площадки печатной платы или в монтажные отверстия	Применять в соответствии с ОСТ 470-004-207	

## Окончание прил. 5

1	2	3	4
7.	Повторить переходы 3,6 для остальных ИС согласно чертежу		
8.	Проверять правильность установки и качество швей ИС инспекционным осмотром		При способление для визуального контроля
9.	Снять плату с установленными ИС с технологических стоеч		
10.	Уложить плату с установленными ИС в тару	Тара изоляции	
	Чистить ячейки, проходы, кабель, выводы ЭРЭ, ИС, микроборок после лужения, пайки или подкладки соединений паяльником		
1.	Извлечь изделие из тары	Верстак Тара технологическая	
2.	Удалить остатки флюса при температуре $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение 0,5 - 2 мин. Чистку ячеек производить тремя ваннами	Кисть флеймовая Ванна технологическая	Состав нафта- нафрас- оль и спи- нолит
3.	Сушить изделия при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение 15 - 20 мин	Полотенца для сушки ПП ГТ 7636-400	
4.	Проверять качество удаления остатков флюса		Провер- ять в со- ответствии с ОСТ 470-004- 207-99
5.	Уложить изделие в тару	Тара технологическая	

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Состав курсового проекта	5
2. Анализ технологичности изделий	6
3. Проектирование технологических процессов сборки и монтажа РЭС	8
4. Организация технологических процессов сборки и монтажа РЭС	13
5. Расчет норм времени для сборочных и монтажных работ	16
6. Комплектность и оформление технологических документов	18
7. Проектирование технологической оснастки	24
8. Разработка технологической планировки	25
9. Составление пояснительной записки	26
10. Курсовые проекты исследовательского профиля с применением средств вычислительной техники (СВТ)	29
Библиографический список	32
Приложения	33

Редактор Л.В. Ванюшкина

Компьютерный набор и макет — П.И. Куренков

---

Подп. в печ. 4.04.93  
Офсетная печать.  
Тираж 200 экз.

Формат 60×34 1/16  
Печ.л. 2,1.  
Заказ №

Бумага тип. № 3  
Уч.-издл. 2,9.

Отдел оперативной полиграфии ИПИ.  
173003, Новгород, ул. Б.С.-Петербургская, 41